



Comune di BOVES, Provincia di CUNEO

Lavori di messa in sicurezza di tratto di Via Vecchia di Cuneo per mezzo di fornitura e posa di barriere di sicurezza stradali - Via Vecchia di Sant'Anna, 12012 Boves (CN)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Oggetto: 04.EG04_Documentazione fotografica

Proprietà: Comune di Boves (CN) | C.F. - P.Iva: 00475080040
Piazza Italia n. 64 - 12012 Boves (CN)

Borgo San Dalmazzo, Febbraio 2019

I Tecnici
ING. IVANO MENSO
ARCH. NADIA FRULLO

eretika^{stp} srl
VIA LOVERA 39, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELLA PORZIONE DI VIA VECCHIA DI SANT'ANNA OGGETTO DI INTERVENTO.....	3
3	CONCLUSIONI.....	9



VIA LOVERA 39, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it

1 PREMESSA

I sottoscritti progettisti:

Ing. **MENSO Ivano**, C.F. MNSVNI87B17H355M, nato a Rivoli (TO) il 17/02/1987, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo sezione A al numero 2209, residente in Vignolo Via Monte Gelas n.10, (*contatti*: tel. 388 9441796, ivano.menso8@gmail.com, ivano.menso@ingpec.eu);

Arch. **FRULLO Nadia**, C.F. FRLNDA81S70L219C, nata a Torino (TO) il 30/11/1981, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino sez. A al numero 9500, residente in Settimo Torinese (TO) Via Cuorgnè n.4, (*contatti*: tel. 349 5662753, nadia.frullo@gmail.com, n.frullo@architettitorinopec.it);

amministratori della società ERETIKA STP SRL con sede legale in via Lovera n. 39, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Codice Fiscale/Partita IVA 03634290047, numero REA: 305289, pec eretikastpsrl@pec.it, mail eretikastpsrl@gmail.com iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo nella Sezione Speciale Società tra Professionisti al n.1,

incaricati della progettazione architettonica delle opere in oggetto dal Comune di Boves (CN),

redigono la presente documentazione fotografica che riporta le immagini relativi all'area di riferimento del tratto di Via Vecchia di Sant'Anna interessata dal progetto.

2 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELLA PORZIONE DI VIA VECCHIA DI SANT'ANNA OGGETTO DI INTERVENTO

Si riportano di seguito alcune riprese fotografiche di via Vecchia di Sant'Anna a partire dall'incrocio con via Marzabotto fino alla frazione Sant'Anna, con il rio Bedale alla destra della strada.



Figura 1: immagine dell'ingresso di via Vecchia di Sant'Anna da via Marzabotto




Figura 2: primo attraversamento del rio Bedale




Figura 3: immagine di via Vecchia di Sant'Anna



Figura 4: immagine del cordolo superiore del muro di contenimento

eretika_{stp srl}

VIA LOVERA 39, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it



Figura 5: immagine di un attraversamento sul rio Bedale



Figura 6: immagine di un attraversamento sul rio Bedale



Figura 7: immagine di via Vecchia di Sant'Anna



Figura 8: immagine di via Vecchia di Sant'Anna

eretika_{stp srl}

VIA LOVERA 39, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it



Figura 9: immagine di un attraversamento sul rio Bedale



Figura 10: immagine della barriera di legno e acciaio da rimuovere

eretika^{stp} srl

VIA LOVERA 39, 12011 BORG SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it



Figura 11: immagine della barriera di legno e acciaio da rimuovere



Figura 12: immagine di via Vecchia di Sant'Anna verso la frazione sant'Anna

eretika^{stp} srl

VIA LOVERA 39, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
C.F./P. IVA: 03634290047 | REA: CN-305289
eretikastpsrl@gmail.com eretikastpsrl@pec.it

INGEGNERE IVANO MENSO | t: +39 388 9441796 | e: ivano.menso8@gmail.com ivano.menso@ingpec.eu
ARCHITETTO NADIA FRULLO | t: +39 3495662753 | e: nadia.frullo@gmail.com n.frullo@architettitorinopec.it

3 CONCLUSIONI

La documentazione fotografica evidenzia lo stato di fatto dell'area di intervento che evidenzia la quasi totale assenza di protezione verso il rio Bedale.

Per tutto quanto non precisato si rimanda alla relazione tecnica e agli elaborati grafici allegati.

I Tecnici
ING. IVANO MENSO
ARCH. NADIA FRULLO